

Lietuvos Respublikos vėliavos, Ro-Ro kelto tipo laivo „Liverppool Seaways“ (TJO Nr. 9136034) nesunki avarija

Įvykio data: 2016-06-16

Įvykio vieta: Švedijos Karalystės Kapellskar uostas, laivo švartavimo prie krantinės metu laivas susidūrė su krantine.

7-TAITS-2016

2016 m. birželio 16 d. laivas „Liverppool Seaways“ (TJO Nr. 9136034) atplaukė į Kapellskar uostą. Tuo metu buvo 15 m/s stiprumo šiaurės, šiaurės-rytų krypties vėjas. Nesinaudojant uosto vilkiko paslaugomis laivas nesėkmingai švartavosi prie krantinės. Įvykio metu buvo pažeistas laivas laivagalyje, kairiajame borte. Skylė laivo borte 1 x 0,5 m aukščiau grimzlės linijos. Įgulos nariai, keleiviai ir laivo krovinyje nenukentėjo. Aplinkos užteršimo nenustatyta.

Įvertinus surinktą pirminę informaciją saugos tyrimas nevykdomas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2009/18/EB 5 straipsnio 2 dalimi.