

## **Geležinkelių transporto eismo įvykis pervažoje, kurio metu traukinys susidūrė su automobiliu**

*Eismo įvykio data: 2016-12-17*

*Eismo įvykio vieta: Girulių geležinkelio stoties pervažas*

Šeštadienį, 2016 m. gruodžio 17 d. 8 val. 0 min. traukinys Nr. 3056V susidūrė su lengvoju automobiliu, buvusiu Girulių geležinkelio stoties pervažoje (369+647 km). Lengvojo automobilio vairuotojas buvo sunkiai sužalotas.

Įvertinus pirminę informaciją, geležinkelių transporto eismo įvykio saugos tyrimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1R-385 „Dėl geležinkelių transporto katastrofų, eismo įvykių ar riktų tyrimų, šių tyrimų ataskaitų ir geležinkelių transporto eismo saugos rekomendacijų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 9 punktu, nebus atliekamas.