

## **Geležinkelių transporto riktas, kurio metu lūžo bėgis**

***Eismo įvykio data: 2017-01-06***

***Eismo įvykio vieta: Kužių geležinkelio stoties kelio Nr. I 227 km 4 pk***

Penktadienį, 2017 m. sausio 6 d., 15 val. 45 min. Kužių geležinkelio stoties kelyje Nr. I atsirado kelio užimtumas. Patikrinus kelią, buvo rastas lūžęs bėgis kelio Nr. I 226+335 km. Nukentėjusiųjų nėra. Įvertinus surinktą informaciją, geležinkelių transporto rikto saugos tyrimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1R-385 „Dėl geležinkelių transporto katastrofų, eismo įvykių ar riktų tyrimų, šių tyrimų ataskaitų ir geležinkelių transporto eismo saugos rekomendacijų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 9 punktu, nebus atliekamas.