

1A-26(G-17/12)

Geležinkelių transporto eismo įvykis pervažoje, kurio metu traukinys susidūrė su automobiliu

Įvykio data: 2017-03-13

Įvykio vieta: Kauno geležinkelio stoties Aleksoto kelyno jungiamojo kelio Nr. 18 pervažas ties M. ir O. Minkovskių gatve.

Pirmadienį, 2017 m. kovo 13 d. 22 val. 40 min., Kauno geležinkelio stoties Aleksoto kelyno jungiamojo kelio Nr. 18 esančioje pervažoje stumiamas manevrinis sąstatas susidūrė su lengvuju automobiliu, važiuoju M. ir O. Minkovskių gatve atbuline eiga. Automobilis apgadintas, riedmenys ir infrastruktūra nežymiai, žmonės nenukentėjo.

Įvertinus surinktą pirminę informaciją, geležinkelių transporto eismo įvykio saugos tyrimas, vadovaujantis Geležinkelių transporto katastrofų, eismo įvykių ar riktų tyrimų, šių tyrimų ataskaitų ir geležinkelių transporto eismo saugos rekomendacijų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-385 „Dėl geležinkelių transporto katastrofų, eismo įvykių ar riktų tyrimų, šių tyrimų ataskaitų ir geležinkelių transporto eismo saugos rekomendacijų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 9 punktu, nebus atliekamas.