

1A-78(G-17/33)

Geležinkelių transporto eismo įvykis

Įvykio data: 2017-07-22

Įvykio vieta: Radviliškio geležinkelio stoties kelio Nr. 28 šviesoforas Nr. M24

Šeštadienį, 2017 m. liepos 22 d. 8 val. 33 min., traukinys, važiuodamas Radviliškio geležinkelio stoties keliu Nr. 28, susidūrė su žmogumi, ėjusių pavojingojoje geležinkelio zonoje, ties stoties manevriniu šviesoforu Nr. M24. Žmogus sužalotas.

Įvertinus surinktą informaciją, geležinkelių transporto eismo įvykio saugos tyrimas, vadovaujantis Geležinkelių transporto katastrofų, eismo įvykių ar riktų tyrimų, šių tyrimų ataskaitų ir geležinkelių transporto eismo saugos rekomendacijų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-385 „Dėl geležinkelių transporto katastrofų, eismo įvykių ar riktų tyrimų, šių tyrimų ataskaitų ir geležinkelių transporto eismo saugos rekomendacijų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 punktu, nebus atliekamas.