

1A-138(G-17/62)

## **Geležinkelių transporto eismo įvykis**

*Įvykio data: 2017-10-24*

*Įvykio vieta: Klaipėdos geležinkelio stoties kelias Nr. 113*

Antradienį, 2017 m. spalio 24 d., 20 val. 25 min., dyzelinis traukinys, manevruojantis Radviliškio lokomotyvo depo Klaipėdos cecho keliu Nr. 113, ties iešmu Nr. 607, nuriėdėjo paskutiniu vežimėliu pagal važiavimo kryptį. Geležinkelių transporto eismo įvykio metu žmonės nenukentėjo, infrastuktūrai ir geležinkelių riedmenims didelė žala nepadaryta.

Įvertinus surinktą informaciją, geležinkelių transporto eismo įvykio saugos tyrimas, vadovaujantis Geležinkelių transporto katastrofų, eismo įvykių ar riktų tyrimų, šių tyrimų ataskaitų ir geležinkelių transporto eismo saugos rekomendacijų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-385 „Dėl geležinkelių transporto katastrofų, eismo įvykių ar riktų tyrimų, šių tyrimų ataskaitų ir geležinkelių transporto eismo saugos rekomendacijų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 punktu, nebus atliekamas.