

1A-6(G-18/02)

Geležinkelių transporto eismo įvykis

Įvykio data: 2018-01-11

Įvykio vieta: Kauno geležinkelio stoties kelias Nr. 101

Ketvirtadienį, 2018 m. sausio 11 d., 14 val. 10 min., Kauno geležinkelio stotyje autodrezina nuriedėjo 1 aširačiu važiuodama į gražos ratą kelyje Nr. 101. Geležinkelių transporto eismo įvykio metu žmonės nenukentėjo, infrastruktūrai ir geležinkelių riedmenims žala nepadaryta.

Įvertinus surinktą informaciją, geležinkelių transporto eismo įvykio saugos tyrimas, vadovaujantis Geležinkelių transporto katastrofų, eismo įvykių ar riktų tyrimų, šių tyrimų ataskaitų ir geležinkelių transporto eismo saugos rekomendacijų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-385 „Dėl geležinkelių transporto katastrofų, eismo įvykių ar riktų tyrimų, šių tyrimų ataskaitų ir geležinkelių transporto eismo saugos rekomendacijų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 punktu, nebus atliekamas.